



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

استاندارد مهارت و آموزشی

جوشکار گاز محافظه CO₂

گروه برنامه ریزی درسی جوشکاری و بازرگانی جوش

تاریخ شروع اعتبار: ۱۳۷۶/۰۵/۰۱

کد استاندارد: ۸-۷۲/۱۳/۱/۲

معاونت پژوهش و برنامه ریزی: تهران- خیابان

آزادی- بیش چهارراه خوش- سازمان آموزش فنی و

حرفه‌ای کشور- طبقه پنجم

تلفن: ۰۶۹۴۱۵۱۶ دورنگار: ۰۶۹۴۱۲۷۲

کد پستی: ۱۳۴۵۶۵۳۸۶۸

EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR

از کلیه صاحب نظران

تقاضا دارد پیشنهادات و

نظرات خود را درباره

این سند آموزشی به

نشانی‌های مذکور اعلام

نمایند.

دفتر طرح و برنامه ریزی درسی: تهران- خیابان

آزادی- خیابان خوش شمالی- تقاطع خوش و نصرت-

ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات- طبقه ۴

تلفن: ۰۶۹۴۴۱۱۹ و ۰۶۹۴۴۱۲۰ دورنگار ۰۶۹۴۴۱۱۷

کد پستی: ۱۴۵۷۷۷۷۳۶۳

EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR



تعریف مقاہیم سطوح یادگیری

آنلاین: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/شناسایی: به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار

مشخصات عمومی شغل :

جوشکار با گاز محافظه CO₂ کسی است که بتواند از عهده انجام عملیات فلزکاری، راه اندازی دستگاه جوش برق، انتخاب الکترود مناسب، آماده کردن درز جوش، جوشکاری اتصالات فولادهای ساختمانی در وضعیت تخت و جوشکاری فولاد معمولی، زنگ نزن، آلومینیم وآلیاژهای مربوطه به روش MAG و MIG برآید.

ویژگی های کارآموز ورودی :

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

حداقل توانایی جسمی : متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

طول دوره آموزشی :

| | |
|-----------------------------|------------|
| طول دوره آموزش | : ۵۶۰ ساعت |
| - زمان آموزش نظری | : ۶۴ ساعت |
| - زمان آموزش عملی | : ۴۹۶ ساعت |
| - زمان کارآموزی در محیط کار | : ساعت |
| - زمان اجرای پروژه | : ساعت |
| - زمان سنجش مهارت | : ساعت |

روش ارزیابی مهارت کارآموز :

۱- امتیاز سنجش نظری(دانش فنی) : ۲۵ %

۲- امتیاز سنجش عملی : ۷۵ %

۳- امتیاز سنجش مشاهده ای: ۱۰ %

۴- امتیاز سنجش نتایج کار عملی: ۶۵ %

ویژگیهای نیروی آموزشی :

حداقل سطح تحصیلات : لیسانس مرتبط

فهرست توانایی های شغل

| ردیف | عنوان توانایی |
|------|--|
| ۱ | توانایی اندازه گیری، علامت گذاری و خط کشی قطعات کار |
| ۲ | توانایی بریدن ورق ها با اره و قیچی |
| ۳ | توانایی سوهانکاری ساده قطعات فلزی |
| ۴ | توانایی سوراخکاری قطعات فلزی |
| ۵ | توانایی براده برداری بوسیله ماشین سنگ سنبله و سنگ فیبری |
| ۶ | توانایی قلاویز کاری دستی قطعات کار |
| ۷ | توانایی حدیده کاری قطعات کار با حدیده دستی |
| ۸ | توانایی راه اندازی دستگاههای جوش برق |
| ۹ | توانایی ایجاد قوس الکتریکی وجوشکاری گرده های ساده و مرکب |
| ۱۰ | توانایی آماده کردن درز جوش با سوهان و اره |
| ۱۱ | توانایی جوشکاری اتصالات فولادنرم(ساختمانی)در وضعیت تخت |
| ۱۲ | توانایی سرویس و نگهداری وسایل و ابزار جوشکاری |
| ۱۳ | توانایی اجرای مقررات و آیین نامه شغلی |
| ۱۴ | توانایی راه اندازی و ایجاد قوس الکتریکی با روش MAG و MIG |
| ۱۵ | توانایی گرده سازی ساده و مرکب با روش MAG و MIG |
| ۱۶ | توانایی جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف بدون تهیه پخ |
| ۱۷ | توانایی جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف با تهیه پخ |
| ۱۸ | توانایی جوشکاری انواع اتصالات لوله فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف |
| ۱۹ | توانایی جوشکاری انواع فولاد زنگ نزن با روش MAG |
| ۲۰ | توانایی جوشکاری قطعات آلومینیوم وآلیاژهای آن با روش MAG |
| ۲۱ | توانایی جوشکاری فلزات مختلف وآلیاژهای آنها با روش MAG |
| ۲۲ | توانایی اجرای پروژه پایان دوره |
| ۲۳ | توانایی بررسی نتایج آزمون مخرب و غیرمخرب مواد |
| ۲۴ | توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشت کار |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-----|-------|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| ۱۴ | ۱۰ | ۴ | توانایی اندازه گیری، علامت گذاری و خط کشی قطعات کار | ۱ | |
| | | | آشنایی با واحد و وسائل اندازه گیری ابعاد | ۱-۱ | |
| | | | - سیستم متریک و اینچی | | |
| | | | - تبدیل واحدهای ابعاد متریک و اینچی به یکدیگر | | |
| | | | - متر و انواع آن | | |
| | | | - خط کش و انواع آن | | |
| | | | - گونیا(ساده و لبه دار) | | |
| | | | - کولیس و انواع آن ۱/۱۰ | | |
| | | | آشنایی با خطوط هندسی(مستقیم ، شکسته، منحنی) | ۱-۲ | |
| | | | شناسایی اصول اندازه گیری ابعاد قطعات کار | ۱-۳ | |
| | | | آشنایی با واحد و وسائل اندازه گیری زوایا | ۱-۴ | |
| | | | - زاویه، انواع واحد های اندازه گیری آن | | |
| | | | - نقاله، زاویه یاب و انواع آنها | | |
| | | | شناسایی اصول اندازه گیری زوایایی قطعات کار | ۱-۵ | |
| | | | آشنایی با وسائل علامت گذاری قطعات مسطح | ۱-۶ | |
| | | | - چکش، انواع و کاربرد آنها | | |
| | | | - سببه نشان ، انواع و کاربرد آنها | | |
| | | | - سوزن خط کش و کاربرد آن | | |
| | | | - پرگار، انواع و کاربرد آنها | | |
| | | | شناسایی اصول علامت گذاری قطعات کار | ۱-۷ | |
| | | | شناسایی اصول خط کشی و ترسیم دوایر روی قطعات کار | ۱-۸ | |
| ۱۸ | ۱۶ | ۲ | توانایی بریدن ورق ها با اره و قیچی | ۲ | |
| | | | آشنایی بامیز کار و متعلقات آن (گیره، انواع و لب گیره ها) | ۲-۱ | |
| | | | آشنایی با تیغه اره و انواع آن از نظر تعداد دندانه ، اندازه و جنس آن | ۲-۲ | |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| | | | | آشنایی با کمان اره ثابت و تنظیم شونده | ۲-۳ |
| | | | | آشنایی با فولاد و فولاد نرم ساختمانی | ۲-۴ |
| | | | | آشنایی بامواد خنک کننده اره کاری | ۲-۵ |
| | | | | آشنایی با لباس کار و وسایل ایمنی | ۲-۶ |
| | | | | شناسایی اصول بریدن انواع ورق با اره ثابت و تنظیم شونده | ۲-۷ |
| | | | | آشنایی با قیچی ورق برو انواع آن | ۲-۸ |
| | | | | - قیچی اهرمی رومیزی | |
| | | | | - قیچی اهرمی پایه دار مرکب | |
| | | | | شناسایی اصول بریدن انواع ورق با قیچی | ۲-۹ |
| ۲۵ | ۲۴ | ۱ | | توانایی سوهانکاری ساده قطعات فلزی | ۳ |
| | | | | آشنایی با سوهان و انواع آن از نظر شکل ، اندازه و آج (تخت، سه گوش، چهارگوش، گرد ، نیم گرد) | ۳-۱ |
| | | | | شناسایی اصول سوهانکاری قطعات ساده فلزی | ۳-۲ |
| | | | | شناسایی اصول کنترل قطعات سوهانکاری شده | ۳-۳ |
| ۱۰ | ۸ | ۲ | | توانایی سوراخکاری قطعات فلزی | ۴ |
| | | | | آشنایی با مته و انواع آن از نظر شکل ظاهری، جنس و قسمتهای مختلف آن | ۴-۱ |
| | | | | آشنایی با دریل ، انواع و کاربرد آنها | ۴-۲ |
| | | | | - دریل دستی | |
| | | | | - دریل رو میزی | |
| | | | | - دریل پایه دار | |
| | | | | شناسایی اصول سوراخکاری قطعات فلزی | ۴-۳ |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-----|-------|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| ۹ | ۸ | ۱ | توانایی برآورده بودن با دستگاه سنگ سنباده و سنگ فیبری | ۵ | |
| | | | آشنایی با دستگاه سنگ سنباده دو طرفه | ۵-۱ | |
| | | | - رومیزی | | |
| | | | - پایه دار | | |
| | | | آشنایی با ماشین سنگ فیبری ، انواع و کاربرد آنها | ۵-۲ | |
| | | | شناسایی اصول تمیز کردن انواع ابزار با دستگاه سنگ سنباده | ۵-۳ | |
| | | | - تیز کردن انواع ابزار با دستگاه سنگ سنباده(سننه نشان، قلم، مته) بارعاایت نکات ایمنی | | |
| | | | شناسایی اصول انتخاب و تعویض سنگ سنباده و سنگ فیبری | ۵-۴ | |
| ۵ | ۴ | ۱ | توانایی قلاویز کاری دستی قطعات کار | ۶ | |
| | | | آشنایی با قلاویز ، انواع و کاربرد آنها | ۶-۱ | |
| | | | آشنایی با جداول مربوط به قطر مته ها و قلاویزها در سیستم های متريک و اينچی | ۶-۲ | |
| | | | شناسایی اصول قلاویز کاری دستی قطعات کار | ۶-۳ | |
| ۵ | ۴ | ۱ | توانایی حديده کاری قطعات کار با حديده دستی | ۷ | |
| | | | آشنایی با حديده دستی، انواع و کاربرد آنها | ۷-۱ | |
| | | | شناسایی اصول انتخاب حديده، با توجه به مهره ها در سیستم های متريک و اينچی | ۷-۲ | |
| | | | شناسایی اصول حديده کاری قطعات فلزی با حديده دستی | ۷-۳ | |
| ۱۰ | ۶ | ۴ | توانایی راه اندازی دستگاههای جوش برق | ۸ | |
| | | | آشنایی با اصول مقدماتی الکتریسیته(قوانین اهم) و واحدهای اندازه گیری الکتریکی | ۸-۱ | |
| | | | - مفاهیم اندازه گیری مقاومت الکتریسیته، ولتاژ، شدت جریان | | |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| | | | | آشنایی با وسایل اندازه گیری مقاومت الکتریکی (اهم متر) ، ولت متر و آمپر متر | ۸-۲ |
| | | | | آشنایی با مبدل و مولدهای جریان مستقیم و متناوب جوشکاری برق - ترانسفورماتور جوشکاری ، انواع و کاربرد آنها - رکتیفایر (یکسوساز) جوشکاری ، انواع و کاربرد آنها - ژنراتور(دینام) جوشکاری ، انواع و کاربرد آنها | ۸-۳ |
| | | | | آشنایی با تفاوت های جوشکاری (مزایا و معایب) جریان مستقیم و متناوب | ۸-۴ |
| | | | | آشنایی با انواع ابزار و متعلقات جوشکاری با قوس الکتریکی | ۸-۵ |
| | | | | شناسایی اصول اجرای مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی (فردي)- عمومی (در) جوشکاری قوس الکتریکی | ۸-۶ |
| | | | | شناسایی اصول راه اندازی دستگاه های جوش | ۸-۷ |
| ۴۸ | ۴۶ | ۲ | | توانایی ایجاد قوس الکتریکی و جوشکاری گرده های ساده و مرکب | ۹ |
| | | | | شناسایی اصول انتخاب الکترود و شدت جریان مناسب با استفاده از جدول و رابطه بین قطر الکترود و ضخامت قطعه کار | ۹-۱ |
| ۴ | ۳ | ۱ | | توانایی آماده کردن درز جوش با سوهان و اره | ۱۰ |
| | | | | آشنایی با درز جوش و جداول آنها | ۱۰-۱ |
| | | | | شناسایی اصول آماده کردن درز جوش با سوهان و اره | ۱۰-۲ |
| ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۵ | | توانایی جوشکاری اتصالات فولادنرم (ساختمانی) در وضعیت تخت | ۱۱ |
| | | | | آشنایی با جوشکاری در حالت تخت با قوس الکتریکی | ۱۱-۱ |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری در حالت تخت با قوس الکتریکی | ۱۱-۲ |
| | | | | - جوشکاری در حالت تخت با قوس الکتریکی - جوشکاری لب به لب در حالت تخت - جوشکاری انواع درز گلوبی در حالت تخت | |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|--|
| جمع | عملی | نظری | | |
| ۳ | ۲ | ۱ | توانایی سرویس و نگهداری وسایل و ابزار جوشکاری آشنایی با مواد و وسایل سرویس و نگهداری وسایل وابزار جوشکاری شناسایی اصول سرویس و نگهداری وسایل و ابزار جوشکاری | ۱۲ ۱۲-۱ ۱۲-۲ |
| ۲ | ۱ | ۱ | توانایی اجرای مقررات و آیین نامه شغلی آشنایی با مقررات و آیین نامه شغلی شناسایی اصول اجرای مقررات و آیین نامه شغلی | ۱۳ ۱۳-۱ ۱۳-۲ |
| ۱۱ | ۳ | ۸ | توانایی راه اندازی و ایجاد قوس الکتریکی با روش MAG و MIG آشنایی با دستگاه جوشکاری MAG و MIG، انواع و کاربرد آنها آشنایی با گازهای جوشکاری MAG و MIG و کاربرد آن در جوشکاری - گاز N ₂ و کاربرد آن در جوشکاری - گازهای He و Ar و کاربرد آنها در جوشکاری MAG و MIG آشنایی با سیم جوش و الکترودهای جوشکاری MAG و MIG آشنایی با سیستم تغذیه سیم جوش ، انواع و کاربرد آنها - سیستم تغذیه فشاری - سیستم تغذیه کششی - سیستم تغذیه فشاری - کششی آشنایی با عوامل موثر بر جوشکاری MAG و MIG شناسایی اصول راه اندازی و ایجاد قوس الکتریکی با روش جوشکاری MAG و MIG - راه اندازی و ایجاد قوس الکتریکی با روش جوشکاری MAG و MIG | ۱۴ ۱۴-۱ ۱۴-۲ ۱۴-۳ ۱۴-۴ ۱۴-۵ ۱۴-۶ |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| ۲۰ | ۱۶ | ۴ | MAG و MIG روشهای جوشکاری توانایی گرده سازی ساده و مرکب با روش MAG و MIG آشنایی با ویژگیهای قوس و انواع آن - انتقال اسپری(پاششی) - انتقال گلوله ای (قطر پاشی) - انتقال مدار کوتاه آشنایی باسیم جوش و انواع آن آشنایی با ویژگی قطعات کار شناسایی اصول انتخاب سیم جوش نسبت به قطعات کار آشنایی با نقشه و دستورالعملهای مربوطه شناسایی اصول گرده سازی ساده و مرکب با روش MAG و MIG - انتخاب سیم جوش مناسب قطعه کار - گرده سازی ساده و مرکب با روش MAG و MIG شناسایی اصول آزمایش انتقال اسپری ، مدار کوتاه، ضربه ای و گلوله ای | توانایی گرده سازی ساده و مرکب با روش MAG و MIG | ۱۵ |
| | | | | آشنایی با ویژگیهای قوس و انواع آن | ۱۵-۱ |
| | | | | - انتقال اسپری(پاششی) | |
| | | | | - انتقال گلوله ای (قطر پاشی) | |
| | | | | - انتقال مدار کوتاه | |
| | | | | آشنایی باسیم جوش و انواع آن | ۱۵-۲ |
| | | | | آشنایی با ویژگی قطعات کار | ۱۵-۳ |
| ۵۲ | ۴۸ | ۴ | جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف بدون تهیه پخت توانایی جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف بدون تهیه پخت آشنایی با انواع اتصالات جوشکاری و حالت های مختلف بدون تهیه پخت آشنایی با نقشه و دستورالعملهای جوشکاری با روش MAG و MIG شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف بدون تهیه پخت تخت، لب به لب ، لب روی هم، گوشه ای خارجی، اتصال اسپری از بالا به پائین و پائین به بالا آشنایی با وسایل و ابزار کنترل جوشکاری شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب جوشکاری قطعات شناسایی اصول انجام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری | توانایی جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف بدون تهیه پخت | ۱۶ |
| | | | | آشنایی با انواع اتصالات جوشکاری و حالت های مختلف بدون تهیه پخت | ۱۶-۱ |
| | | | | آشنایی با نقشه و دستورالعملهای جوشکاری با روش MAG و MIG | ۱۶-۲ |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف بدون تهیه پخت تخت، لب به لب ، لب روی هم، گوشه ای خارجی، اتصال اسپری از بالا به پائین و پائین به بالا | ۱۶-۳ |
| | | | | آشنایی با وسایل و ابزار کنترل جوشکاری | ۱۶-۴ |
| | | | | شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب جوشکاری قطعات | ۱۶-۵ |
| | | | | شناسایی اصول انجام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری | ۱۶-۶ |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| ۴۹ | ۴۵ | ۴ | توانایی جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف با تهیه پخ | آشنایی با انواع اتصالات جوشکاری با تهیه پخ | ۱۷ |
| | | | | آشنایی با نقشه و دستورالعمل های جوشکاری MAG و MIG با تهیه پخ | ۱۷-۱ |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف با تهیه پخ | ۱۷-۲ |
| | | | | شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب جوشکاری با تهیه پخ و انجام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری | ۱۷-۳ |
| | | | | عملیات حرارتی بعد از جوشکاری | ۱۷-۴ |
| ۵۷ | ۵۴ | ۳ | توانایی جوشکاری انواع اتصالات لوله فولاد معمولی با روش MAG و MIG در حالت های مختلف | آشنایی با انواع اتصالات لوله فولاد معمولی | ۱۸ |
| | | | | آشنایی با نقشه و دستورالعمل های جوشکاری گاز CO ₂ | ۱۸-۱ |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات لوله بدون پخ در وضعیت چرخشی | ۱۸-۲ |
| | | | | - اتصال لوله به ورق در حالت های چرخشی | ۱۸-۳ |
| | | | | - اتصال لب به لب لوله در حالت های تخت | |
| | | | | - اتصال لب روی هم در حالت تخت | |
| | | | | - اتصال لوله بصورت افقی در حالت عمودی | |
| | | | | - اتصال لب روی هم لوله در حالت سقفی | |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات لوله با تهیه پخ در وضعیت چرخشی | ۱۸-۴ |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات لوله بدون تهیه پخ در وضعیت ثابت | ۱۸-۵ |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع اتصالات لوله با تهیه پخ در وضعیت ثابت | ۱۸-۶ |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظه CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|--|--|
| جمع | عملی | نظری | | | |
| | | | | شناسایی اصول جوشکاری انواع انشعابات لوله | ۱۸-۷ |
| | | | | شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب قطعات معیوب | ۱۸-۸ |
| ۱۵ | ۱۴ | ۱ | | توانایی جوشکاری انواع فولاد زنگ نزن با روش MIG آشنایی با انواع فولادهای زنگ نزن آشنایی با نقشه و دستورالعمل های جوشکاری فولادهای زنگ نزن با روش MIG شناسایی اصول جوشکاری انواع فولادهای زنگ نزن با روش MIG شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب قطعات جوشکاری شده | ۱۹ ۱۹-۱ ۱۹-۲ ۱۹-۳ ۱۹-۴ |
| ۱۷ | ۱۵ | ۲ | | توانایی جوشکاری قطعات آلومینیوم وآلیاژهای آن با روش MIG آشنایی با آلومینیوم وآلیاژهای آن آشنایی با سیم جوش آلومینیوم وآلیاژهای مربوطه آشنایی با دستورالعمل و نقشه های جوشکاری شناسایی اصول آماده کردن قطعات جهت جوشکاری شناسایی اصول جوشکاری قطعات آلومینیوم وآلیاژهای آن با روش MIG شناسایی اصول عملیات حرارتی بعد از جوشکاری شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب قطعات جوشکاری شده | ۲۰ ۲۰-۱ ۲۰-۲ ۲۰-۳ ۲۰-۴ ۲۰-۵ ۲۰-۶ ۲۰-۷ |
| ۳۵ | ۳۲ | ۳ | | توانایی جوشکاری فلزات مختلف وآلیاژهای آنها با روش MIG آشنایی با فلزات وآلیاژهای آن در ارتباط با جوشکاری آشنایی با نقشه و دستورالعمل های جوشکاری فلزات شناسایی اصول جوشکاری فلزات وآلیاژهای آنها با روش MIG شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب قطعات جوشکاری شده | ۲۱ ۲۱-۱ ۲۱-۲ ۲۱-۳ ۲۱-۴ |



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نام شغل : جوشکار گاز محافظ CO₂

اهداف و ریز برنامه درسی

| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|--|
| جمع | عملی | نظری | | |
| ۲۵ | ۲۳ | ۲ | توانایی اجرای پروژه پایان دوره آشنایی با نقشه و دستورالعملهای پروژه پایان دوره شناسایی اصول اجرای پروژه پایان دوره شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب قطعات جوشکاری شده | ۲۲ ۲۲-۱ ۲۲-۲ ۲۲-۳ |
| ۱۲ | ۸ | ۴ | توانایی بررسی نتایج آزمون مخرب و غیر مخرب مواد آشنایی با آزمون های مخرب مواد آشنایی با آزمون های غیرمخرب مواد شناسایی اصول بررسی نتایج آزمون های مخرب و غیرمخرب مواد | ۲۳ ۲۳-۱ ۲۳-۲ ۲۳-۳ |
| ۹ | ۶ | ۳ | توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشت کار آشنایی با حوادث شغلی و علل بروز آنها آشنایی با وسائل ایمنی و بهداشت کار شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام کمک های اولیه آشنایی با عوامل آتش زا و چگونگی اطفاء حریق | ۲۴ ۲۴-۱ ۲۴-۲ ۲۴-۳ ۲۴-۴ ۲۴-۵ |

فهرست استاندارد تجهیزات ، ابزار ، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|--|-------|-------|
| ۱ | وسایل خط کشی | | |
| ۲ | وسایل علامت گذاری(چکش ، سنبه نشان، سوزن خط کش) | | |
| ۳ | کولیس | | |
| ۴ | نقاله | | |
| ۵ | وسایل ایمنی و بهداشت کار | | |
| ۶ | تراز | | |
| ۷ | میز کار فلزکاری | | |
| ۸ | پرگار | | |
| ۹ | قطعات کار | | |
| ۱۰ | کمان و تیغه اره | | |
| ۱۱ | مواد خنک کننده اره کاری | | |
| ۱۲ | وسایل کمک آموزشی | | |
| ۱۳ | انواع سوهان | | |
| ۱۴ | زاویه یاب | | |
| ۱۵ | وسایل اندازه گیری ابعاد (متر ، خط کش، گونیا) | | |
| ۱۶ | دریل دستی | | |
| ۱۷ | انواع مته مورد نیاز | | |
| ۱۸ | ماشین سنگ سنباده دو طرفه | | |
| ۱۹ | انواع سنگ | | |
| ۲۰ | انواع قلاویز | | |
| ۲۱ | روغن دان | | |
| ۲۲ | حدیده دستی با پارچه های مختلف | | |
| ۲۳ | دسته حدیده | | |
| ۲۴ | دستگاه جوشکاری برق و ملحقات آن | | |

فهرست استاندارد تجهیزات ، ابزار ، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|-------------------------------------|-------|-------|
| ۲۵ | الکترود مخصوص جوشکاری برق | | |
| ۲۶ | میز کار و کابین جوشکاری | | |
| ۲۷ | ماشین سنگ فیبری | | |
| ۲۸ | دریل رومیزی | | |
| ۲۹ | دریل پایه دار | | |
| ۳۰ | قیچی اهرمی رومیزی و پایه دار | | |
| ۳۱ | سیم جوش | | |
| ۳۲ | برش سیمی | | |
| ۳۳ | نقشه و دستورالعمل | | |
| ۳۴ | الکترود | | |
| ۳۵ | رگلاتور، مانومترو فلومتر | | |
| ۳۶ | وسایل ایمنی فردی | | |
| ۳۷ | دستگاه جوشکاری MAG و MIG با متعلقات | | |
| ۳۸ | قطعات کار | | |
| ۳۹ | کپسول گاز | | |
| ۴۰ | کوره عملیات حرارتی | | |
| ۴۱ | ابزارهای کنترل جوشکاری | | |
| ۴۲ | کپسول آتش نشانی | | |